

Indicadores de proceso



Redondeles detectores de proceso

Formaldehido
código de pedido **2402**
250 redondeles/caja

Oxido de Etileno
código de pedido **2421**
1000 redondeles/caja

Rayos de electrones
código de pedido **3301**
1000 redondeles/caja

Conforme a
ISO 11140-1 Class 1(2)

Los redondeles autoadhesivos deben ser colocados en el exterior de cada paquete que va a ser esterilizado. Los redondeles cambian de color después de pasar a través del proceso permitiendo una clara diferenciación entre cargas procesadas y las que no.

Cambio de color

Formaldehido
azul a amarillo

Oxido de etileno
marrón a verde

Gamma/rayos de electrones
dorado a rojo oscuro

Nota:

Los redondeles no actúan como un control y no pretenden ser una recomendación de la eficacia del proceso.

Indicadores de proceso



Etiquetas indicadoras de proceso

Código de pedido
Browne tiene un agama de etiquetas indicadoras de porceso, Por favor consultalo con tu representante de Browne quien the indicara sobre esta gama de productos.

Conforme a
ISO 11140-1 Class 1(2)

Las etiquetas indicadoras de proceso pueden ser usadas con todo tipo de impresoras mas communes y disponibles en un gama de medidas y diseños compatibles con las mas populares sistemas de trazabilidad computerizados. Las etiquetas pueden también ser escritas a mano.

Tecnología de indicador patentada
US Patent no. 6149863 - European Patent No. EP0963418 & otras

Browne produce una gama de etiquetas en varias medidas, materiales y diseños pero puede fabricar etiquetas para especificas para clientes bajo vuestra propia especificación.

Las opciones para clientes incluye:

- Simplex o duplex adhesivo trasero-
- Personalización- logo de hospital o empresa etc..
- Indicadores multiples.- Ej. Vapor y oxido de etileno
- Etiquetas multi-parte_ sección separables para diferentes fases de la documentación.
- ISO 11140-1 Class 1 Indicadores para vapor, oxido de etileno , formaldehido o gamma/ rayos de electrones
- Elegir el color de cambio de los indicadores para vapor- rosa para marrón oscuro o sin color a negro.

Por favor contactarnos para discutir sobre sus necesidades.

Indicadores de proceso



Indicadores de proceso cintas de autoclaves

Calor seco
código de pedido **0140**
19mm (3/4") x 50m
48 rollos por carton

Vapor
código de pedido **0142**
18mm (3/4") x 50m
48 rollos por carton

Vapor
código de pedido **0143**
24mm (1") x 50m
36 rollos por carton

Vapor alto agarre
código de pedido **0147**
18mm (3/4") x 50m
48 rollos por carton

Óxido de Etileno
código de pedido **0151**
18mm (3/4") x 50m
48 rollos por carton

Cintas sencillas
código de pedido **0160**
18mm (3/4") x 50m
48 rollos por carton

Cintas sencillas
código de pedido **0161**
24mm (1") x 50m
36 rollos por carton

Conforme a
ISO 11140-1 Class 1(2)

Las cintas tradicionales indicadoras de proceso permiten identificar los productos procesados de los no procesados con un simple vistazo. Las rayas fácilmente reconocibles cambian de color cuando son expuestas a un esterilizante específico, verificando la exposición al proceso sin la necesidad de abrir los paquetes o revisar los registros.

Las cintas indicadoras de proceso para calor seco están especialmente formuladas para resistir las altas temperaturas experimentadas durante las esterilización por calor seco, mientras se mantiene sus excelentes propiedades adhesivas. La tinta verde del indicador cambia el color a marrón cuando es expuesta al proceso de calor seco.

Las cintas indicadoras de proceso para vapor es una cinta empaquetadora con una tinta indicadora sensible. El alto contraste del cambio de color esta diseñado para enseñar con un simple vistazo que el paquete ha sido expuesto a un proceso de esterilización por vapor. Fabricadas con papel crepe tratado y cubiertas con una cruz de alta creación enlazadas con un adhesivo de presión sensitivo, la cinta se engancha de manera segura en papel, en no tejidos, en mesas, metal, vidrio y lino. La versión " Hi Tack" (de alto agarre) es las mas superior incorporando un a adhesivo extra fuerte para adherirse en el papel tratado de envolver. Esta no es recomendada para su uso en material textil ya que puede dejar un residuo. La cinta es azul en el color.

La cinta sencilla es similar a la cinta indicadora para vapor pero sin las rayas. Diseñada como cinta de embalaje pero con un adhesivo especial con cualidades para resistir la esterilización a vapor.

IMPORTANTE: Por favor recordar confirmar las dimensiones y medidas de la cinta cuando se pida.