

Cinta Para Autoclave

Control Químico Externo

Ficha Técnica



■ Descripción

Control de exposición: Uso de indicadores químicos externos para distinguir paquetes procesados, de los no procesados.

Cinta indicadora para esterilización a vapor confiable.

Proporciona la identificación inmediata de los artículos procesados.

Las líneas del indicador químico adquieren un color café oscuro cuando se exponen a un proceso de esterilización a vapor.

El confiable indicador químico reacciona cuando se expone al proceso de esterilización a vapor.

Se adhiere a envolturas de tela, tela tratada, material no tejido, papel y plástico.

El adhesivo sella los paquetes de manera segura, y es fácil de remover.

El soporte se estira para minimizar el desprendimiento de la cinta durante la esterilización del paquete.

Se puede escribir en su superficie, o rotular con etiquetas preimpresas como por ejemplo las etiquetas para cargas de esterilización 3M Comply.

■ Usos

Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar.

Frecuencia: Cada paquete.

¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados.

■ Usos

Sirve como cinta de cierre para sellar los paquetes que se van a esterilizar.

Frecuencia: Cada paquete.

¿Por qué es necesario? Para prevenir el uso de paquetes no procesados.

■ Empaque u otras referencias

Código	Descripción Producto	Medidas	Condiciones de Almacenaje	Tiempo de Almacenamiento	Empaque
1222-0	Cinta para Autoclave	12 mm x 50 mts	15°C- 30°C 35% a 60% HR	18 meses	72 rollos/caja
1222-6	Cinta para Autoclave	19 mm 50 mts	15°C- 30°C 35% a 60% HR	18 meses	48 rollos/caja